

ZÁMĚR AKCE

Typ akce: Rekonstrukce

Investor: Statutární město Brno

Číslo stavby: 133268

Název stavby: Brno, VDJ Ořešín → rekonstrukce technologie, stavební části, střešního pláště nad aku komorami a sanace vnitřního líce aku komor

Úsek stavby: VDJ Ořešín


1.	Číslo podnětu / datum schválení	
2.	Místo stavby	VDJ Ořešín, k.ú. Ořešín, inv.č M- 13922
3.	Propočet nákladů	
4.	Popis, požadovaný účel stavby a její stručné zdůvodnění:	<p>Technický stav stavební konstrukce vykazuje známky degradace, technologie vykazuje časté poruchy, čerpadla jsou za hranicí životnosti. Technický stav neodpovídá dnešním technickým standardům a požadavkům na řádné provozování. Z důvodu špatné izolace a malého krytí akumulačních komor dochází k oteplování akumulované vody. Beton stěn degraduje, dno je silně zdegradované v akumulačních komorách. Do vodojemu pravděpodobně zatéká přes problematické detaily ve styku nástavby se střechou nad aku komorami. Z tohoto důvodu je nutná rekonstrukce stavební a technologické části.</p> <p>Odhad investičních nákladů</p> <p>VDJ Ořešín 2x 150 m³, rekonstrukce technologie a stavební části</p> <p>1. Stavební práce</p> <p>1.1. Odstranění stávajícího oplocení a vybudování nového oplocení s podhrabovými deskami včetně vjezdové brány</p> <p>1.2. Odstranění stávající střechy s krytinou, provedení nové střechy včetně nového podbití střechy vně a vevnitř objektu</p> <p>1.3. Nové zateplené vnější nerez dveře</p> <p>1.4. Vybudování nového přístupového chodníku k objektu, okapový chodník</p> <p>1.5. Podlahu a stěny armaturní komory otryskat, opískovat tlakovou vodou, provést sanaci např. systémem Vandex</p> <p>1.6. Provedení nových nerezových zámečnických výrobků</p> <p>1.7. Lokální otlučení vnitřní nesoudržné omítky, výmalba místností</p>


	<p>1.8. Odstranění stávající asfaltové zpevněné plochy a vybudování plochy nové, úprava nivelety kanalizačního poklopů</p> <p>1.9. Přešezení stávajícího systému odpadního potrubí zaústěného na volný terén, vybudování nového podzemního retenčně-vsakovacího objektu s minimálním objemem 50 m³</p> <p>1.10. Rekonstrukce stavební elektroinstalace vč. hromosvodu, nový přívodní kabel, nové měření, osvětlení apod.</p> <p>1.11. Sanace vnitřního lince aku komor</p> <p>1.12. Oprava střechy nad aku komorami</p> <p>2. Technologické práce</p> <p>2.1. Demontáž stávajícího potrubí, tvarovek a armatur v armaturní komoře ČS včetně dvou čerpadel s příslušenstvím</p> <p>2.2. Nové vystrojení armaturní komory, nerez potrubí a tvarovky, armatury s ručními a elektro uzávěry, průtokoměr, výměna za nové výkonnější čerpadla (poznámka: v projektové dokumentaci bude proveden návrh čerpadel)</p> <p>2.3. Elektroinstalace, MaR a EZS (rozvaděče RM, ED, RS, EZS, senzory, kabeláž, apod.)</p> <p>3. Ostatní a vedlejší náklady stavby</p> <p>Celkem vč. ostatních a vedlejších nákladů stavby (bez rezervy)- 14 750 000 Kč</p>
5.	<p>Problémy, jimž je nutno věnovat při přípravě zvýšenou pozornost, upozornění, požadavky:</p> <ul style="list-style-type: none">- Stavební práce je třeba provádět mimo zimní období- Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytýčení sítí v areálu BVK, a.s.- Staveništění přípojka vody bude mít tlak 3 bary, možný odběr 50 l/min., zhotovitel případně musí použít pomocné čerpadlo, zhotovitel si osadí podružný vodoměr- odebraná voda bude přefakturovaná- Zhotovitel si zřídí vlastní elektropřípojku 380 V, vlastní rozvaděč s proudovým chráničem, odebraná energie bude přefakturovaná- Zhotovitel použije vlastní sociální zařízení bez možnosti napojení na kanalizaci či terén- Při provádění prací bude zohledněna blízkost obytné zóny a nutnost zachování přístupnosti ostatních funkčních objektů a areálu- Při stavebních pracech nesmí dojít k poškození stávajících zpevněných povrchů- Akumulace budou komplet umyté a dezinfikováné- Umístění objektů ZS dle odsouhlasení provozovatele- vše uvnitř areálu- Zhotovitel si zajistí vlastní zabezpečení objektů ZS- Vypracování nového provozního řádu- Nesmí dojít k ohrožení stávajícího vodárenského zařízení. Rekonstrukce bude probíhat za provozu.



Sled fází

Ztráta napětí RM






Vstupní komora



Exteriér vstupní komory




Stěna do armaturní komory – chybné průchody potrubí



Dtto - detail



Dno – degradace, změknutí



Celkový pohled

