


# TEKTONOGRAM

Stěna za domem Práčata 58,  
parc. č. 1483

Směr sklonu stěny: 203



Odlučné plochy:

- |                 |                 |                 |                 |           |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| × ND průběžné   | × NH průběžné   | × RD průběžné   | × RH průběžné   | ○ poruchy |
| + ND neprůběžné | + NH neprůběžné | + RD neprůběžné | + RH neprůběžné |           |

## ORIENTACE ODLUČNÝCH PLOCH

**Akce:**

Brno-Bosonohy, Práčata, aktualizace

**Zakázkové číslo:**

13 7076

**Stěna, úsek:**

Stěna za domem Práčata 60, parc. č. 1486

**Směr sklonu stěny:**

206 °

### Průběžné spáry

ND	NH	RD	RH
° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm
344 / 80 10 151 / 64 10 - 20 228 / 62			213 / 66

### Neprůběžné spáry

ND	NH	RD	RH
° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm	° / ° mm

### Poruchy


Vlastní porucha	Vnitřní spáry	
° / ° mm	° / ° mm	typ

odlučné plochy

# TEKTONOGRAM

Stěna za domem Práčata 60,  
parc. č. 1486

Směr sklonu stěny: 206



Odlučné plochy:

- |                 |                 |                 |                 |           |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| × ND průběžné   | × NH průběžné   | × RD průběžné   | × RH průběžné   | ○ poruchy |
| + ND neprůběžné | + NH neprůběžné | + RD neprůběžné | + RH neprůběžné |           |