

SEBAK spol. s r.o.
Kudrnova 27
620 00 Brno
Tel.: +420 777 818 777



Zpráva o úseku

Úsek	Horní Šachta	KP1	Číslo prohlídky	2
Hl. řad KP1	Spodní Šachta	Hl. řad	Datum prohlídky	2.9.2021
	Směr prohlídky	proti směru toku		

Videopásky	110	Město	Brno
Video-začátek	00:00:01	Ulice	
Video-konec	00:05:44	Doména	
Důvod insp.	Zajištění důkazů	Vlastník	
Druh monitor.	Optická prohlídka	Operátor	Pelikán
Č. kanálu		Přítomen	
Rok výroby		Poloha	
Tvar profilu	Kruhový profil	Druh stoky	Jednotná kanalizace
Výška		Materiál	Kamenina
Šířka (DN)		Vnitřní ochrana	
Délka trouby		Poznámka	
Délka úseku	18,30 m	Komentář	
Délka prohlídky	18,30 m	kmenových dat	
		Kategorie	Provoz

Foto	Video	Vzdál./m	Kód	S	Popis
------	-------	----------	-----	---	-------

	00:00:01	0,00	HA		Začátek úseku; Hl. řad
	00:05:40	18,30	TVS		Kamera nemůže dál
	00:05:44	18,30	IAB		Přerušení inspekce



Grafické zobrazení úseku

Úsek	Horní Šachta	CP1	Číslo prohlídky	2
Hl. řad KP1	Spodní Šachta	Hl. řad	Datum prohlídky	2.9.2021
	Směr prohlídky	proti směru toku		

Videopáska	110	C. kanálu	
Tvar profilu	Kruhový profil	Místo	Brno
Výška		Ulice	
Šířka (DN)		Operátor	Pelikán
Délka trouby		Kanal. systém	Jednotná kanalizace
Délka úseku	18,30 m	Materiál	Kamenina
Délka prohlídky	18,30 m	Vnitřní ochrana	

Merítko 1/ 125 Zobrazení ve smeru inspekce Strana grafiky 1

Foto	Video	Hl. řad	Vzdál./m	Stav	Popis
	00:00:01		0.00 (18.30) HA		Začátek úseku; Hl. řad
	00:05:40 00:05:44		18.30 (0.00) TVS IAB		Kamera nemůže dál Přerušení inspekce

SEBAK spol. s r.o.
Kudrnova 27
620 00 Brno
Tel.: +420 777 818 777



Grafické zobrazení úseku

Úsek	Horní Šachta	KP1	Číslo prohlídky	2
Hl. řad KP1	Spodní Šachta	Hl. řad	Datum prohlídky	2.9.2021
	Směr prohlídky	proti směru toku		

Merítka 1/	125	Zobrazení ve směru inspekce	Strana grafiky	2
-------------------	------------	------------------------------------	-----------------------	----------

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	Popis
-------------	--------------	-----------------	-------------	--------------

KP1