



	LEGOZNA :	- ASFALTOBETONOVÝ POVRCH
	VOZOVKA	- NÁPOJENÍ NA STAŤAVAJÍCÍ STAV - ZAZRUČENÍ
	CYKLOSTEŽKA	- ASFALTOBETONOVÝ POVRCH
	CHODNÍK	- KAMENNÁ DLAŽBA 300x300mm
	ZPRŮMĚŘNÝ PLOCHA ROZŠÍŘENOSTNÍ ODSTUPU	- ROZŠÍŘOVACÍ KAMENNÁ DLAŽBA 300x150mm, ROZŠÍŘENÉ SPÁRY S DISTANČNÍKY
	DELENÍ OSTRŮVEK	- ŽULOVÁ KOTKA 100x100x100mm
	ZELÉN	
	DŘEVNÉ KAMENIVO	
	RELIEFNE DLAŽBA	
	HŘANY NAVRŽENÉ V RÁMKCI DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	
	HŘANY SOUSEDIČNÝMI SO	
	VODOVODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	
	DRENÁŽ - NAVRŽENÁ V RÁMKCI KOMUNIKACI	
	DRENÁŽ - NAVRŽENÁ V RÁMKCI KOMUNIKACI	
	HŘANY PROBLUBU	
	HŘANY KATASTRU NEMOŽNOSTI	
	HŘANY ZAHRANIČÍ	

ROZLUŠTENÍ SO:

	STAVEBNÍ POVOLENÍ	TRIVALA STAŤAVA	Není předchůdním toto dokumentace
	SPOLEČNÉ POVOLENÍ	OČASŇANA STAŤAVA	06-18-110e - Výšev : 1 (Buřev) : 1.c.čst. 06-18-110e - Výšev : 1 (Buřev) : z.č.čst.
	SPOLEČNÉ POVOLENÍ	TRIVALA STAŤAVA	06-18-110a - Západní napojení Vřevy C. Č.čst. 06-18-110a - Východní napojení Vřevy C. Č.čst.

**Výskový systém: B.p.v.
Souřadnicový systém: JTSK**

	Atelier DPK, s.r.o., Stavitelství 416/15 602 00 Brno, tel./fax: +42 5420616 atelier@atelier-dpk.cz	GENERALNI PRJEKTANT VLASTNÍ ŘEŠENÍ PRJEKTANT Ing. Petr Šoldán ZAPOROVÁNÍ PRJEKTANT Ing. Lukáš Rotovský VEDOUcí PRJEKTANT Ing. Petr Šoldán
	Atelier DPK, s.r.o., Stavitelství 416/15 602 00 Brno, tel./fax: +42 5420616 atelier@atelier-dpk.cz	PRJEKTANT ČASTI PD VEDOUcí PRJEKTANT Ing. Kateřina Měřová Polenská VLASTNÍ PRJEKTANT Ing. Petr Šoldán VYPRAVOVAČ Ing. Lukáš Peňák

INVESTOR	OBJEDNATEL	DATAUM
Městské město Brno Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno	Karlín development II, s.r.o. Sokolovská 700/113A, 196 00 Praha 8	12/2022
NÁZEVI ZADÁVKY		ČÍSLO ZÁKAZNY PRJEKTOVATELE 21_10_188
Staťba železniční ulice Brno - městská infrastruktura Úzele Buřvář I.A etapa - propojení ul. Opustěná a ul. Uhnělá		ČÍSLO ZÁKAZNY ARCHITEKTA
HLAVNÍ PRJEKTANTOVÉ DOKUMENTACE Dokumentace pro vydání společného povolení		FORMÁT 1/250
OBJEKT SO 06 18 Komunikace a plochy		MAŠTAK 18x44
ČAST část 15 Objekty peších komunikací		PAKE
DOKUMENT (VÝRESE)		ČÍSLO VÝRESE / REVISOR 06 18 - D.2.1-02
Situace stavebních úprav		