



LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- S-1136-002

STÁVAJÍCÍ OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR
- S-1136-003

STÁVAJÍCÍ OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR URČENÝ K DEMONTÁŽI
- STÁVAJÍCÍ ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ VO
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ ROZVODY VO ULOŽENÉ V ZEMI
- OSP2

NOVÝ OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR O VÝŠCE 5m S LED SVÍTIDLEM
- NOVÉ SM NAD PŮVODNÍ STAV - SOUČÁST SO401
- OSP4

NOVÝ OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR O VÝŠCE 6m SE DVĚMA LED SVÍTIDLY
- NOVÉ SM NAD PŮVODNÍ STAV - SOUČÁST SO401
- NOVÝ OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR O VÝŠCE 8m S LED SVÍTIDLEM
- PŘELOŽKA - ŘEŠÍ TENTO SO
- S-1136-004

NOVÝ OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR O VÝŠCE 8m SE DVĚMA LED SVÍTIDLY
- PŘELOŽKA - ŘEŠÍ TENTO SO
- S-0779-042

NOVÝ OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR O VÝŠCE 5m S LED SVÍTIDLEM
- PŘELOŽKA - ŘEŠÍ TENTO SO
- S-1136-002

NOVÝ OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR O VÝŠCE 5m S LED SVÍTIDLEM
- PŘELOŽKA - ŘEŠÍ TENTO SO
- S-1136-N01

NOVÝ OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR O VÝŠCE 5m S LED SVÍTIDLEM
- NOVÉ SM NAD RÁMEC STÁVAJÍCÍHO POČTU SM - ŘEŠÍ TENTO SO
- NOVÁ ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ VO - RF 6:6 - PŘELOŽKA - ŘEŠÍ TENTO SO
- NOVÉ KABELOVÉ ROZVODY VO - ŘEŠÍ TENTO SO
- NOVÉ KABELOVÉ ROZVODY VO - ŘEŠÍ SO401
- 016

VYTYČOVANÝ BOD KABELOVÉ KYNETY

D.2
SO 402

VEDOUČÍ PROJEKTANT		Ing. Martin ŘEHULKA	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. David MEZERA	
VYPRACOVAL		Ing. Jan Zářecký	
Kontroloval		Ing. Jiří ŠRUBAŘ	
KRAJ	JIHO-MORAVSKÝ	OBJEDNATEL DOKUMENTACE	Statutární město Brno, m. Brno-Nový Lískovec
AKCE		Parkovací dům Nový Lískovec	
		SO402 Přeložka VO	
PŘÍLOHA		SITUACE	
		ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU
			02.1