
















LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

-  S-1136-002 STÁVAJÍCÍ OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR
-  S-1136-003 STÁVAJÍCÍ OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR URČENÝ K DEMONTÁŽI
-  STÁVAJÍCÍ ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ VO
-  STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ ROZVODY VO ULOŽENÉ V ZEMI
-  OSP2 NOVÝ OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR O VÝŠCE 5m S LED SVÍTIDLEM
- NOVÉ SM NAD PŮVODNÍ STAV - SOUČÁST SO401
-  OSP4 NOVÝ OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR O VÝŠCE 6m SE DVĚMA LED SVÍTIDLY
- NOVÉ SM NAD PŮVODNÍ STAV - SOUČÁST SO401
-  NOVÝ OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR O VÝŠCE 8m S LED SVÍTIDLEM
- PŘELOŽKA - ŘEŠÍ TENTO SO
-  S-1136-004 NOVÝ OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR O VÝŠCE 8m SE DVĚMA LED SVÍTIDLY
- PŘELOŽKA - ŘEŠÍ TENTO SO
-  S-0779-042 NOVÝ OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR O VÝŠCE 5m S LED SVÍTIDLEM
- PŘELOŽKA - ŘEŠÍ TENTO SO
-  S-1136-002 NOVÝ OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR O VÝŠCE 5m S LED SVÍTIDLEM
- NOVÉ SM NAD RÁMEC STÁVAJÍCÍHO POČTU SM - ŘEŠÍ TENTO SO
-  RF 6:6 NOVÁ ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ VO - RF 6:6 - PŘELOŽKA - ŘEŠÍ TENTO SO
-  NOVÉ KABELOVÉ ROZVODY VO - ŘEŠÍ TENTO SO
-  NOVÉ KABELOVÉ ROZVODY VO - ŘEŠÍ SO401
-  016 VYTYČOVANÝ BOD KABELOVÉ KYNETY

D.2
SO 402

VEDOUČÍ PROJEKTANT		Ing. Martin ŘEHULKA	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. David MEZERA	
VYPRACOVAL		Ing. Jan Zářecký	
Kontroloval		Ing. Jiří ŠRUBAŘ	
KRAJ	JIHOMORAVSKÝ	OBJEDNATEL DOKUMENTACE	Statutární město Brno, mč. Brno-Nový Lískovec
AKCE		Parkovací dům Nový Lískovec	
		SO402 Přeložka VO	
PŘÍLOHA		SITUACE	
		ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU
			02.1