

SP. ZN.: 7500/OPP/MMB/0415907/2021/5
Č. J.: MMB/0515076/2021/R/r

VYŘIZUJE: Mgr. Jitka Reissnerová
TEL./E-MAIL: 542 173 235/reissnerova.jitka@brno.cz

Brno 04.10.2021

ROZHODNUTÍ

Odbor památkové péče Magistrátu města Brna (OPP MMB), jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) po provedeném správním řízení na základě žádosti statutárního města Brna, IČO 44992785, Odboru správy majetku Magistrátu města Brna, Husova 3, Brno, zastoupeného Mgr. Janou Severinovou, nar. 8.3.1955, Blízká 8, Brno, doručené na OPP MMB dne 9.8.2021, tímto v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“) a § 67 správního řádu

vydává

ve věci:

Boží muka, ul. Vídeňská, pozemek p. č. 1546/1, k. ú. Štýřice

- kulturní památka vedená v ÚSKP ČR pod rejstř. č. 46657/7-316
- Ochranné pásmo Městské památkové rezervace (OP MPR) Brno, ustanovené rozhodnutím OK NVmB čj. KULT/402/90/SEV
- restaurátorská obnova božích muk

závazné stanovisko:

Záměr restaurátorské obnovy božích muk, situovaných na ulici Vídeňská, v rozsahu žádosti a dle předloženého návrhu na restaurování „Boží muka, ulice Vídeňská, Brno – Štýřice“, zpracovaného Mgr. Janou Severinovou, v srpnu 2021, ve smyslu § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči,

je přípustný

a lze jej připravovat při dodržení následující podmínky, stanovené v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči:

- Realizaci obnovy budou předcházet detailní průzkumové práce (minimálně průzkum stavu materiálu, zkoušky konsolidace kamene, zkoušky čištění), na jejichž základě bude vypracován návrh na restaurování, který bude před zahájením restaurátorské obnovy předložen k rozhodnutí OPP MMB. V návrhu na restaurování budou specifikovány poruchy, charakter a rozsah poškození díla s návrhem jejich eliminace, včetně řešení náhrady modelačně nevhodných doplňků za nové.

Odůvodnění

OPP MMB obdržel dne 9.8.2021 žádost statutárního města Brna, IČO 44992785, Odboru správy majetku Magistrátu města Brna, Husova 3, Brno, zastoupeného Mgr. Janou Severinovou, nar. 8.3.1955, Blízká 8, Brno,

ve výše uvedené věci. O shromáždění podkladů pro vydání závazného stanoviska byl účastník řízení informován oznámením ze dne 8.9.2021 (jehož přílohou bylo odborné vyjádření NPÚ ÚOP v Brně), možnosti nahlédnout do spisového materiálu nevyužil.

Boží muka na ulici Vídeňská jsou evidována podle zákona o státní památkové péči v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstř. č. 46657/7-316 a nachází se na území ochranného pásma Městské památkové rezervace Brno ustanoveném rozhodnutím odboru kultury NVmB dne 6.4.1990 pod č.j. KULT/402/90/Sev.

Předmětem žádosti je restaurátorská obnova raně barokních kamenných sloupkových božích muk s reliéfem Piety.

OPP MMB si vyžádal v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči ve výše uvedené věci písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště (NPÚ ÚOP) v Brně, jako odborné organizace státní památkové péče, které bylo vyhotoveno dne 30.8.2021 pod č.j. NPÚ 371/67862/2021 (Z.M.) a doručeno na OPP MMB dne 31.8.2021.

NPÚ ÚOP v Brně mj. uvádí: „*Popis zamýšlených prací: „Z předloženého materiálu plyne následující předpoklad postupu prací, cituji: „demontáž lucerny (kapličky), včetně hlavice, převoz do ateliéru, odstranění cementových povrchů/ doplňků na dřívku sloupu (na místě), zpevnění kamene dřívku sloupu, rekonstrukce hlavice dřívku a lucerny a zhotovení jejich kopie jako výdusku z umělého kamene, nahrazení korodujících armatur nerezem (dle potřeby statického zajištění), restaurování reliéfu, závěrečná retuš, lokální hydrofobizace, konzervace křížku. V případě zjištění historické podoby lucerny je možná revize jejich tvarů.*

Současný stav poznání dotčených chráněných kulturně historických hodnot:

Raně barokní sloupková boží muka jsou dokladem drobné sakrální architektury 17. století. V důsledku pozdějších úprav, došlo k tvarové změně stříšky kaplice s kamenným křížem a jeho náhradě křížkem kovovým. Rehabilitace historického tvaru stříšky a kříže je žádoucí. Boží muka s reliéfem Piety představují hodnotnou kulturně – historickou památku, v současnosti komponovanou do parkové části novodobé městské zástavby.

Technický stav věci:

Povrch památky je celoplošně pokryt technologicky nevhodnou tvrdou vrstvou, patrně na bázi cementu, dosahující místy tloušťky až 1 cm. Stav kamenného materiálu nelze v současnosti objektivně vyhodnotit. Též na architektuře kaplice jsou patrné cementové doplňky. Stav reliéfu je nezřetelný, celý povrch pokrývají depozity a nárasty mikrovegetace“

NPÚ ÚOP v Brně návrh vyhodnotil z hlediska zájmů státní památkové péče s tím, že, „*zamýšlené práce nejsou v rozporu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně historických hodnot. Realizace prací je dle předloženého postupu možná za předpokladu naplnění následujících podmínek:*

- 1. Práce budou, v souladu s platnou legislativou, provedeny držitelem příslušného povolení MK ČR pro restaurování.*
- 2. V rámci vstupního kontrolního dne bude po očištění povrchu díla od technologicky nevhodné vrstvy na bázi cementu vyhodnocen stav kamenného materiálu. Zjištěné skutečnosti budou konzultovány se zástupci státní památkové péče a investorem, a bude rozhodnuto o dalším postupu ve věci obnovy památky, zejména v otázce náhrady modelačně nevhodných doplňků za nové, vycházející z dochované historické dokumentace. Rovněž bude upřesněn materiál, z něhož budou případné náhrady dožilých částí architektury zhotoveny. V rámci konzultace bude nutno rovněž řešit otázku*

vhodného umístění nahrazených částí originálu (dle stavu zachování apod.) Případná změna rozsahu restaurátorského zásahu bude předmětem nově vypracovaného návrhu na restaurování a předána orgánům státní památkové péče ke schválení).

- 3. Práce budou v jejich průběhu řádně dokumentovány a vlastník bude po dohodě s restaurátorem a orgánem státní památkové péče svolávat dle povahy prací kontrolní prohlídky.*
- 4. Ukončení akce proběhne v rámci komisionálního předávacího řízení za přítomnosti zástupce vlastníka památky, zástupce orgánu státní památkové péče, zástupce NPÚ, ÚOP v Brně a dodavatele prací.*
- 5. V rámci předávacího řízení bude zástupci vlastníka a NPÚ, ÚOP v Brně odevzdán originál závěrečné restaurátorské zprávy. “*

Popis záměru je dostatečným způsobem specifikován v písemném vyjádření NPÚ ÚOP v Brně.

Z obsahu odborného vyjádření NPÚ ÚOP v Brně a ze skutečností známých z vlastní úřední činnosti OPP MMB dospěl k závěru, že výše uvedený záměr restaurátorské obnovy božích muk, situovaných na ulici Vídeňská, je přípustný. Zamýšlené práce lze připravovat při dodržení základní podmínky tohoto závazného stanoviska. Smyslem stanovené podmínky je zajistit řádnou přípravu restaurátorského záměru a vlastního restaurování památky tak, aby při její obnově byla dostatečně zachována autenticita a materiálová kontinuita. Při stanovení podmínky se OPP MMB v obecné rovině shoduje s názorem odborné organizace státní památkové péče. Ke konkrétním podmínkám vysloveným NPÚ ÚOP v Brně však nelze v této fázi prozatím přihlídnout. Jde pouze o nedostatečně určitý záměr restaurování. Konkrétní podmínky k řádnému restaurátorskému záměru lze (v duchu těch, které vyslovil NPÚ ÚOP v Brně již nyní) stanovit v závazném stanovisku OPP MMB. Stupeň připravenosti záměru v této fázi NPÚ ÚOP v Brně nesprávně vyhodnotil.

Podaná žádost je pouze vstupním podkladem před vlastní restaurátorskou obnovou kulturní památky. Není v ní uvedeno, jaké konkrétní zásahy mají být na památce provedeny. Proto je nezbytné upřesnit restaurátorský postup na základě poznatků získaných v rámci přípravy restaurování a vycházející z detailních průzkumových prací.

V rámci průzkumu budou provedeny zkoušky konsolidace kamene, specifikace a vyhodnocení starších vysrávek a tmelů, zkoušky čištění (budou preferovány šetrné způsoby snímání technologicky nevhodné vrstvy na bázi cementu).

Realizaci obnovy budou předcházet restaurátorské průzkumy (s náležitou grafickou a dokumentační přílohou) a dle jejich výsledků bude vypracován detailní návrh restaurátorského zásahu se stanovením technologií a použitých materiálů, včetně řešení náhrady modelačně nevhodných doplňků za nové (vycházející z dochované historické dokumentace). Žádoucí je rovněž řešení rehabilitace historického tvaru stříšky kaplice s kamenným křížem a vhodného umístění nahrazených částí originálu. Výběr optimálního zásahu je zásadní pro kvalitní obnovu památkového objektu.

Pro stanovenou podmínku platí, že skutečný stav památky a možné způsoby opravy lze stanovit až po provedení řádných odborných průzkumů specifikovaných touto podmínkou. Na jejich základě by měl vlastník vyhodnotit konkrétní řešení restaurátorské obnovy.

Ze zákona vyplývá účast restaurátora až při vlastní restaurátorské obnově. Předmětná kamenná boží muka jsou dokladem drobné sakrální architektury 17. století, je tedy vhodné již ve fázi provádění průzkumů nakládat s památkou na vysoké odborné úrovni – tedy restaurátorem s příslušným povolením MK ČR, aby nedošlo k poškození památky nevhodným zacházením při průzkumu.

Z uvedených důvodů nezbylo než rozhodnout tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto závazného stanoviska.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 81 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, a to prostřednictvím OPP MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.



Ing. arch. Martin Zedníček

vedoucí Odboru památkové péče MMB

POČET LISTŮ: 2

OBDRŽÍ: Mgr. Jana Severinová, nar. 1955, Kapucínské nám. 5, 602 00 Brno
spis

NA VĚDOMÍ: NPÚ ÚOP v Brně