

**Brno, Fryčajova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu****Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2**

Vážení,

dne 6. 6. 2025 obdržel zadavatel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Brno, Fryčajova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „veřejná zakázka“), uveřejněného dne 22. 5. 2025 na profilu zadavatele v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a ve Věstníku veřejných zakázek pod č. Z2025-028295 a v elektronickém informačním systému TED dne 26. 5. 2025, žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

„Vážení,

obracíme se na Vás jako na zadavatele řízení pro výše uvedenou veřejnou zakázku s žádostí o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci předmětné zakázky.

Dotaz č. 1

SO 900.2 Přeložky sdělovacích kabelů

Součástí projektové dokumentace je i SO 900.2, není ale vykázán v soupise prací.

Má projektová dokumentace SO 900.2 pouze informativní charakter a přeložka tedy nebude součástí cenové nabídky?

Dotaz č. 2

SO 330.2a Úprava armaturní šachty – náhradní zásobování

V soupise prací jsou položky:

|    |    |           |                                                                                             |    |       |
|----|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 9  | K  | 452353101 | Bednění podkladních bloků otevřený výkop                                                    | m2 | 9,300 |
|    | PP |           | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí         |    |       |
|    | VV |           | "bednění bloků vč. jeho odstranění"                                                         |    |       |
|    | VV |           | "viz příloha D.1.5.7. výpis materiálu"                                                      |    |       |
|    | VV |           | "koleno 90st" 1*1,31                                                                        |    | 1,310 |
|    | VV |           | "T kus 225/90" 1*1,31                                                                       |    | 1,310 |
|    | VV |           | "Tkus 225" 1*1,31                                                                           |    | 1,310 |
|    | VV |           | "patkové koleno 100" 3*0,93                                                                 |    | 2,790 |
|    | VV |           | "patkové koleno 250" 1*2,58                                                                 |    | 2,580 |
|    | VV |           | Součet                                                                                      |    | 9,300 |
| 10 | K  | 452353111 | Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení        | m2 | 9,300 |
|    | PP |           | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení |    |       |
|    | VV |           | "bednění bloků vč. jeho odstranění"                                                         |    |       |
|    | VV |           | "viz příloha D.1.5.7. výpis materiálu"                                                      |    |       |

|    |                             |       |
|----|-----------------------------|-------|
| VV | "koleno 90st" 1*1,31        | 1,310 |
| VV | "T kus 225/90" 1*1,31       | 1,310 |
| VV | "Tkus 225" 1*1,31           | 1,310 |
| VV | "patkové koleno 100" 3*0,93 | 2,790 |
| VV | "patkové koleno 250" 1*2,58 | 2,580 |
| VV | Součet                      | 9,300 |

*Položky č 9 a 10 jsou duplicitní.*

Dotaz č. 3

*SO 330.1 Vodovodní řady*

*SO 330.1a Vodovodní řady – náhradní zásobování*

*SO 330.2 Úpravy armaturní šachty*

*SO 330.2a Úprava armaturní šachty – náhradní zásobování*

*V soupise prací je u výše uvedených objektů uvedena vždy pouze položka pro mtž litinových tvarovek jednoosých hrdlových i když jsou ve specifikaci vykázány mimo jednoosých hrdlových tvarovek i tvarovky přírubové a odbočné.*

*Žádáme zadavatele o revizi soupisu prací – doplnění příslušných položek pro mtž odbočných a přírubových tvarovek jednotlivých dimenzí.*

Dotaz č. 4

*SO 330.2a Úprava armaturní šachty – náhradní zásobování*

*V soupise prací je položka:*

|    |   |            |                                                                        |     |       |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 62 | K | 894811151R | Samonosná plastová šachta 1,0x2,0x1,0m -<br>kompletní dodávka a montáž | kus | 2,000 |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-------|

*PP*  
*Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném  
výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního  
vedení) DN 400/200, odolnost vnějšímu tlaku  
12,5 t, hloubka od 910 do 1280 mm*

*Poznámka k položce je v rozporu s popisem položky – v popisu uvedena obdélníková šachta 1,0x2,0 m, poznámka hovoří o kruhové šachtě pr.400 mm.*

*Žádáme zadavatele o revizi výše uvedené položky.*

Dotaz č. 5

*SO 330 a 340 – vodovody a vodovodní přípojky*

*Všechny soupisy prací SO 330 a 340 obsahují položky:*

|           |                                      |   |
|-----------|--------------------------------------|---|
| 892xxx111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN xxx | m |
|-----------|--------------------------------------|---|

*Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN xxx*

*K těmto položkám patří i položka Zabezpečení konců potrubí DN xxx při tlakových zkouškách vodou.*

*Má být zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách započteno v položce tlakové zkoušky?*

Dotaz č. 6

*SO 330.1 Vodovodní řady*

*V technické zprávě D\_1\_3\_1\_TZ\_Vodovod.pdf je typ vnějšího povrchu litinového potrubí s těžkou protikorozi ochranou (dle přílohy č.1 k Průvodní technické zprávě bude oproti projektu všechno litinové potrubí s těžkou protikorozi ochranou) specifikován následujícím způsobem:*

*b) Tvárná litina s těžkou protikorozi ochranou*

*..... Speciální ochrana pro potrubí při výskytu bludných proudů bude zajištěna:*

*- Vytlačovaným polyethylenovým povlakem standardní tloušťky dle ČSN EN 14628 (1,8– 2,5 mm dle DN potrubí)*

*- Polyuretanovým povlakem minimální tloušťky dle ČSN EN 15189 (700 mikrometrů)*

*V soupise prací jsou pro dodávku potrubí jednotlivých dimenzí položky s uvedením odlišné vnější ochrany:*

|                                              |                                                                                                                                                    |          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 55251410<br>55251412<br>55251413<br>55251415 | <i>trouba vodovodní litinová hrdlová s návarkem povrchová ochrana cementová malta+PP vlákna DN 80, 100, 150, 250 s těžkou protikorozi ochranou</i> | <i>m</i> |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

*Žádáme zadavatele o jasné zadání vnější povrchové ochrany litinového potrubí (týká se i SO 330.3).*

*Dotaz č. 7*

*SO 330.1 Vodovodní řady*

*SO 330.3 Přeložka I. Březovského vodovodu*

*V soupise prací v popisu položky dodávka litinového potrubí je uveden požadavek na trouby s návarkem, v dokumentu Vypis materialu vodovod je v poznámce požadavek na jištěné násuvné hrdlové spoje TYTON + TYTON SIT PLUS.*

*Mohou být použity i trouby bez návarku s jištěným spojem stejných vlastností jako výše uvedené dle výrobce litiny?“*

*Ve věci veřejné zakázky zadavatel uveřejňuje následující odpovědi:*

*1/ K dotazu č. 1:*

*Ano, projektová dokumentace SO 900.2 má pouze informativní charakter. Objednatel má se společností Vodafone Czech Republic a.s. a Cetin a.s. uzavřeny smlouvy o přeložce. Na budoucím zhotoviteli je pouze zajištění koordinace staveb s hlavní stavbou „Brno, Fryčajova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu.*

*2/ K dotazu č. 2:*

*V rámci duplicity ve výkazu výměr byla položka č. 9 zrušena a položka č. 10 je platná.*

*3/ K dotazu č. 3:*

*V rámci uvedených objektů jsou položky upraveny.*

*4/ K dotazu č. 4:*

*Platí hlavní popis položky, tj. „Samonosná plastová šachta 1,0x2,0x1,0m - kompletní dodávka a montáž“.*

5/ K dotazu č. 5:

Zadavatel uvádí, že zabezpečení konců potrubí u všech příslušných DN je součástí položky tlakových zkoušek. V objektu SO 330.3 Přeložka I. Březovského vodovodu je položka doplněna.

6/ K dotazu č. 6:

Položky jsou upraveny, protikoroze ochrana potrubí je specifikována.

7/ K dotazu č. 7:

Jištěný spoj je požadován bez návarku – tzv. BRS. Položka je upravena.

Vše ostatní zůstává beze změny.

V příloze zadavatel zasílá upravený výkaz výměr o provedené změny.

S pozdravem

Mgr. Barbora Maršálková  
vedoucí oddělení zakázky  
útvary inženýrských služeb