



LEGENDA

Hodnocení dřevin podle sadovnické hodnoty

5

dřeviny absolutně zdravé, dokonale zavětvené, typického tvaru a vzhledu, s dlouhodobým výhledem existence (nezbytně nutné počítat s jejich zachováním)

4

dřeviny zdravé typického tvaru, jen nevýznamně narušené, s výrazným předpokladem dlouhodobého a kvalitního vývoje (nemělo by dojít k jejich likvidaci)

3

dřeviny zdravé, jen nepodstatně poškozené, tvarově se mohou lišit od příslušného typu, i od spodu výrazně vyvětvené, s předpokladem dobrého obrůstání nebo pokud holé kmeny nejsou závadou vzhledu, perspektivní mladé dřeviny dosud nedostatečně vyvinuté, vždy s dlouhodobým výhledem existence (dřeviny tvořící základní sadovnický materiál)

2

dřeviny značně poškozené, vysoko vyvětvené bez předpokladu dobrého obrůstání, velmi staré, málo vitální, výrazně prosychající nebo lišící se od typického tvaru původního druhu, s omezeným předpokladem dalšího vývoje, i nově dosazené nekvalitní stromy s nedostatečně zapěstovanou nebo téměř žádnou korunou (postupně odstranění z porostů)

1

dřeviny zdravotně velmi poškozené, ohrožující ostatní, odumírající, hrozící zřícením, předpoklady dalšího vývoje jsou minimální (odstranit v co nejkratší době)

0

dřeviny suché

listnatý strom, listnatý keř / barevné rozlišení dle sadovnické hodnoty

jehličnatý strom, jehličnatý keř / barevné rozlišení dle sadovnické hodnoty

skupiny, porosty dřevin / barevné rozlišení dle sadovnické hodnoty

1 - x pořadové číslo dřeviny

4 / 4 dřevina určená k odstranění / dřevina zachovaná

hranice řešeného území

návrh řešení

Legenda inženýrských sítí:

budovy

rozhraní povrchů

terénní hrana

terénní pata

drátěný plot

rozhraní zeleně

žlab

sloup

jednotlivý strom

kanalizační šachta

lampa

vpust

vstupní šachta

PRIS

travní porost

číslo bodu

Zahradní a krajinná tvorba s.r.o. Ponávka 185/2, 602 00 Brno tel.: 545 577 959 www.zahradnitvorba.cz e-mail: info@zahradnitvorba.cz		akce Tréninková hala pro míčové sporty Vodova	
stavebník odpovědný projektant části vypracoval		Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno Ing. Jana Janíková Ing. J. Janíková, Ing. D. Hrubanová, PhD.	
stupeň	DUR	objekt	paré
datum	07/2020	INVENTARIZACE A OCENĚNÍ DŘEVIN	
měřítka	1:250	příloha	č. výkresu
č. zakázky	1570	Situace inventarizace dřevin	