

**SEBAK spol. s r.o.**  
**Kudrnova 27**  
**620 00 Brno**  
**Tel.: +420 777 818 777**



## Zpráva o úseku

|              |                       |                      |                        |                 |
|--------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Úsek</b>  | <b>Horní Šachta</b>   | <b>Š1</b>            | <b>Číslo prohlídky</b> | <b>1</b>        |
| <b>Š2 Š1</b> | <b>Spodní Šachta</b>  | <b>Š2</b>            | <b>Datum prohlídky</b> | <b>2.9.2021</b> |
|              | <b>Směr prohlídky</b> | <b>ve směru toku</b> |                        |                 |

|                        |                          |                        |                     |
|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Videopásky</b>      | 110                      | <b>Město</b>           | Brno                |
| <b>Video-začátek</b>   | 00:00:01                 | <b>Ulice</b>           |                     |
| <b>Video-konec</b>     | 00:02:41                 | <b>Doména</b>          |                     |
| <b>Důvod insp.</b>     | Zajištění důkazů         | <b>Vlastník</b>        |                     |
| <b>Druh monitor.</b>   | Optická prohlídka        | <b>Operátor</b>        | Pelikán             |
| <b>Č. kanálu</b>       |                          | <b>Přítomen</b>        |                     |
| <b>Rok výroby</b>      |                          | <b>Poloha</b>          |                     |
| <b>Tvar profilu</b>    | Vejčitý profil (H/B=3/2) | <b>Druh stoky</b>      | Jednotná kanalizace |
| <b>Výška</b>           | 1.100 mm                 | <b>Materiál</b>        | Beton               |
| <b>Šířka (DN)</b>      | 700 mm                   | <b>Vnitřní ochrana</b> |                     |
| <b>Délka trouby</b>    |                          | <b>Poznámka</b>        |                     |
| <b>Délka úseku</b>     | 15,30 m                  | <b>Komentář</b>        |                     |
| <b>Délka prohlídky</b> | 15,30 m                  | <b>kmenových dat</b>   |                     |
|                        |                          | <b>Kategorie</b>       | Provoz              |

| Foto | Video    | Vzdál./m | Kód  | S | Popis                                |
|------|----------|----------|------|---|--------------------------------------|
|      | 00:00:01 | 0,00     | HA   |   | Začátek úseku; Š1                    |
| 001  | 00:00:30 | 1,30     | S--O |   | Pos: 10- 11; Zaústění, V horní části |
| 002  | 00:01:42 | 8,50     | S--O |   | Pos: 10- 11; Zaústění, V horní části |
|      | 00:02:37 | 15,30    | IA   |   | Zákazník upustil od další prohlídky  |
|      | 00:02:41 | 15,30    | IAB  |   | Přerušeni inspekce; Š2               |

|       |                |               |                 |          |
|-------|----------------|---------------|-----------------|----------|
| Úsek  | Horní Šachta   | Š1            | Číslo prohlídky | 1        |
| Š2 Š1 | Spodní Šachta  | Š2            | Datum prohlídky | 2.9.2021 |
|       | Směr prohlídky | ve směru toku |                 |          |

|            |     |                             |                |   |
|------------|-----|-----------------------------|----------------|---|
| Merítko 1/ | 125 | Zobrazení ve smeru inspekce | Strana grafiky | 1 |
|------------|-----|-----------------------------|----------------|---|

| Foto | Video    | Vzdál./m      | Stav      | Popis   |
|------|----------|---------------|-----------|---|
|      |          | 0.00 ( 15.30) | HA        | <b>Začátek úseku; Š1</b>  |
| 001  | 00:00:30 | 1.30 ( 14.00) | S--O      | Poz: 10 - 11; Zaústění, V horní části                                 |
| 002  | 00:01:42 | 8.50 ( 6.80)  | S--O      | Poz: 10 - 11; Zaústění, V horní části                                 |
|      |          | 15.30 ( 0.00) | IA<br>IAB | <b>Zákazník upustil od další prohlídky<br/>Přerušení inspekce; Š2</b> |

**SEBAK spol. s r.o.**  
**Kudrnova 27**  
**620 00 Brno**  
**Tel.: +420 777 818 777**



## Obrazová zpráva úseku

**Úsek**  
S2 S1

**Horní Šachta**  
**Spodní Šachta**  
**Kanal. syst.**

**Š1**  
**S2**  
Jednotná kanalizace

**Číslo prohlídky** 1  
**Datum** 2.9.2021

**Směr prohlídky** ve směru toku



Foto 001 Videopáska: 110  
Stav S--O 1,30 m 10 - 11 hod.  
Zaústění, V horní části



Foto 002 Videopáska: 110  
Stav S--O 8,50 m 10 - 11 hod.  
Zaústění, V horní části